



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Item do edital	Descrição do item	Qtde exigida	Atestado apresentado que tem ou deveria ter os itens exigidos	Item do atestado informado pela licitante	Resposta da análise técnica do contratante	Qtde apresentada	Confere com a quantidade exigida
20.3.2.1	Fornecimento e instalação Forro mineral removível	250,00	1 - Hospital Juquery / 2- Bombeiros GBMAR	(1 -20,01)/(2- 78,25 pag7 + 35m2 pag 8+ 150m2 pag 11)	Atestado do Hospital Juquery - item 20.1 - consta 10,00m ² ; Nos Atestados dos Bombeiros apresentados (LAPA - Santo Amaro - Guarulhos) não consta Fornecimento e instalação Forro mineral removível	10,00	Não
20.3.2.2	Fornecimento e instalação de Forro estruturado composto por placas de gesso standard com revestimento acústico.	170,00	06 - Prefeitura de São Paulo	14,08	Quantidade compatível com a exigida.	676,00	sim
20.3.2.3	Fornecimento e instalação de Divisórias (piso teto painel/vidro duplo com persiana no meio)	150,00	Bombeiros GBMAR	pag 3 = 33,21 + 250 pag 17	Nos Atestados dos Bombeiros apresentados (LAPA - Santo Amaro - Guarulhos) não consta Fornecimento e instalação de Divisórias (piso teto painel/vidro duplo com persiana no meio)	0,00	Não
20.3.2.4	Revestimento de absorção acústica para paredes, em MDF, com aplicação manta de lã igual ou acima de 50 mm de espessura	400,00	Bombeiros GBMAR	pag. 4= 112,11+ pag 8= 248,66 + 101m2 pag 15	Nos Atestados dos Bombeiros apresentados (LAPA - Santo Amaro - Guarulhos) não consta Revestimento de absorção acústica para paredes, em MDF, com aplicação de manta de lã igual ou acima de 50 mm de espessura	0,00	Não
20.3.2.5	Instalação de paredes placa de gesso acartonado, composto por 6 chapas de gesso de instaladas de 3 a 3 placas de cada lado com 12,5mm de espessura cada chapa, espaçamento preenchido com 1 manta de lã de pet com 35kg/m ³ de densidade e 50mm de espessura	61,00	9 - Prefeitura de São Bernardo/ Bombeiros GBMAR= 145m2 pag 17	6.8 e 6.9	Nos Atestados da Prefeitura de São Bernardo e dos Bombeiros apresentados (LAPA - Santo Amaro - Guarulhos) não consta Instalação de paredes placa de gesso acartonado, composto por 6 chapas de gesso de instaladas de 3 a 3 placas de cada lado com 12,5mm de espessura cada chapa, espaçamento preenchido com 1 manta de lã de pet com 35kg/m ³ de densidade e 50mm de espessura	0,00	Não
20.3.2.6	Fornecimento e Instalação de piso vinílico para escritórios, com espessura igual ou acima de 4,00mm	400,00	Dante pazzanesse CTA +Dante Biologia Molecular + Bombeiros Santo Amaro.	(CTA pag 4= 120m2)/(Biologia molecular 235,71m2 pag 5) (Bombeiros santo Amaro -pag 11- 310m2)	Nos atestados do Dante Pazzanesse e no atestado do Bombeiro de Santo Amaro não consta Fornecimento e Instalação de piso vinílico para escritórios, com espessura igual ou acima de 4,00mm, os atestados apresentados citam serviços em revestimentos ceramicos, azulejos, pedras, cimentícios, serviços os quais utilizam técnicas, EPs e materiais distintos aos serviços de pisos vinilicos, não sendo compatível com o atestado necessário.	0,00	Não



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Item do edital	Descrição do item	Qtde exigida	Atestado apresentado que tem ou deveria ter os itens exigidos	Item do atestado informado pela licitante	Resposta da análise técnica do contratante	Qtde apresentada	Confere com a quantidade exigida
20.3.2.7	Fornecimento e Instalação Equipamentos de Climatização Unidade evaporadora do tipo Hi Wall (Parede), Sistema VRF, capacidade 9.560 BTU/h	6,00	9 - Prefeitura de São Bernardo	13.1 a 13.5	Quantidade compatível com a exigida.	10,00	sim
20.3.2.8	Certificação de qualidade de cabeamento de dados e rede	100,00	Dante pazzanesse Biologia molecular + Guarda Civil GCM + São Bernardo	(pag. 9 =27 unidades) /(pag12 - 50 pontos) /(pag 7 =50 pontos)	No atestado da GCM consta a certificação de 50 pontos no item 17.08 e item 17.06 cita 40 tomadas RJ45 sem menção a certificação; No atestados do Dante Pazzanesse consta aquisição e instalação de 13 tomadas RJ45, mas sem mencionar a certificação; No atestado de São Bernardo descreve 31 tomadas RJ45 e 19 tomadas RJ11 as quais também não citam a certificação das mesmas.	50	Não
20.3.2.9	Instalação elétrica de baixa tensão	500,00	3 - São Bernado Certidão 101		Quantidade compatível com a exigida.	500,00	sim
20.3.1.	Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Memorial Descritivo, em plena validade	Registro no CREA conforme áreas de atuação;	Certidão Jurídica do CREA e Certidão de Registro Profissional no CREA	Certidão Jurídica do CREA consta o Eng. Eletricista - Eletrotécnico Daniel Feliciano dos Santos e o Eng. Civil Fabiano Barbosa da Silva	Foi apresentado Certidão Profissional do CREA do Engenheiro Mecânico Leandro Fernandes Chapeta, mas na Certidão Jurídica do CREA não consta vínculo com nenhum engenheiro mecânico.	0,00	Não
20.3.5.2.	Para o Engenheiro Mecânico :	Registro no CREA conforme áreas de atuação;	Certidão Jurídica do CREA e Certidão de Registro Profissional no CREA	Certidão Jurídica do CREA consta o Eng. Eletricista - Eletrotécnico Daniel Feliciano dos Santos e o Eng. Civil Fabiano Barbosa da Silva	Nos atestados de capacidades técnicas, também não consta engenheiro mecânico responsável, nem mesmo nos atestados com serviços de refrigeração.	0,00	Não



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Item do edital	Descrição do item	Qtde exigida	Atestado apresentado que tem ou deveria ter os itens exigidos	Item do atestado informado pela licitante	Resposta da análise técnica do contratante	Qtde apresentada	Confere com a quantidade exigida
20.3.3.	Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:						
20.3.3.1.	Nome do contratado e do contratante, identificação do tipo ou natureza do serviço, endereço completo do serviço, data de início e conclusão do serviço, nome e título dos responsáveis técnicos, nº do CREA /CAU dos responsáveis técnicos, descrição dos serviços executados e suas quantidades, número da ART/RRT e número do contrato ou documento equivalente.				<p>Atestados:</p> <p>Município de São Bernardo do Campo, certidão N° 101/2023, não consta nome e título dos responsáveis técnicos, nº do CREA /CAU dos responsáveis técnicos, número da ART/RRT;</p> <p>Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU, não consta número da ART/RRT;</p> <p>Comando de Bombeiros Metropolitano (Guarapiranga, LAPA e Santo Amaro) não contam número da ART/RRT;</p> <p>Secretaria Municipal de Cultura - SMC, não consta número da ART/RRT;</p> <p>Os 3 atestados do Instituto Dante Pazzanesse de Cardiologia, não constam o número das ARTs/RRTs;</p>	0,00	Não